

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL		SUSPICION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE					Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
36	Avenue de Hinmisdael 17-19	CB CONSEIL			2021									SAVE AMIANTE
7	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL	-1		2023		Local électrique	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL	-1		2023		Local électrique	Fusibles entreposés.	Enlèvement	2024				
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL	-1		2023			Cuve à mazout	Conduit en amiante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.				TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL	-1		2023			Cuve à mazout	Conduit en amiante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.				TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL	-1		2023			Joint de trappe de la cuve à mazout	Amiante	Aucune action - Contrôle annuel min.				TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL	-1		2023			Chaufferie	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.				TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL	-1		2023			Chaufferie	Manchon de conduite d'aération en AC	Aucune action - Contrôle annuel min.				TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL	0		2023			Cage d'escalier	Panneaux de cloison en pical	Aucune action - Contrôle annuel min.				TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL	0		2023			Salle arrière	Mastic de vitrage châssis blanc	Aucune action - Contrôle annuel min.				TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL	+1		2023		+1 Salle céramique	Joint interne de four	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL	+1		2023		Salle des fours	Joint interne de four	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
41	Avenue Parmentier 179	CB CONSEIL			2023		Cave compteurs électrique	Plaque de Massal/ support compteur	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue Parmentier 179	CB CONSEIL			2023		Toiture	Coiffe de cheminée	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue Parmentier 179	CB CONSEIL			2023		Façade à rue	Ardoises de bardage en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue Parmentier 180	CB CONSEIL			2023		w.c. conduits en amiante-ciment	Tuyau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
46	Avenue Rosart 22	CB CONSEIL			2019									SAVE AMIANTE
8	Carré aux Platanes 15	CB CONSEIL			2023		Partie extérieure accès aux appartements	Ardoises de bardages et rives en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Carré aux Platanes 15	CB CONSEIL			2023		Local électrique	Plaque mural e en Fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Carré aux Platanes 15	CB CONSEIL			2023		Salle de bains	Plaque de type menuiserie trappe de baignoire	Echantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
9	Carré aux Platanes 16	CB CONSEIL			2023		Partie extérieure accès aux appartements	Ardoises de bardages et rives en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Carré aux Platanes 16	CB CONSEIL			2023		Local électrique	1 Plaque mural e en fibrociment posée au sol	Enlèvement	2024				
	Carré aux Platanes 16	CB CONSEIL			2023		Salle de bains	Plaque de type menuiserie trappe de baignoire	Echantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
59	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2023		Extérieur	Bac à fleur en aminante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2023		Cave	Fusibles couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2023		Cave	Fusibles couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2023		Local technique	Fusibles couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2023		Retour des livres	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2023		Bibliothèque	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
61	CC Crousse	CB CONSEIL			2023		Compteur électrique	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Crousse	CB CONSEIL			2023		Toiture barbecue	Ardoise artificielle (fibrociment)	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Crousse	CB CONSEIL			2023		Toiture	Ardoise artificielle (fibrociment)	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
60	CCJB	CB CONSEIL			2023		Local électrique	Panneaux de séparation des cellules	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CCJB	CB CONSEIL			2023		Machinerie ascenseur	Fusible à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
56	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux au sol	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux au sol	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux au sol	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-3 Pompe à eau	Coude calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2025		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-3 Réserve	Coude calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2025		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-2 Sanitaire hommes	Coude calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2025		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		0 Groupe de propulseur (médiathèque)	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-3 Escalier de secours	Coude calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2025		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-3 Réserve escalier de secours	Coude calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2025		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		-3 Réserve escalier de secours	Calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2025		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		Escalier de secours extérieur	Panneaux intérieur de porte	Aucune action - Contrôle annuel ne pas percer					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		Façade gauche	Mastic entre châssis et maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		Façade droite	Mastic entre châssis et maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		Façade droite	Mastic entre éléments et trottoir	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		Façade droite	Mastic entre éléments et trottoir	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		Façade avant	Mastic entre éléments et trottoir	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2023		Façade avant	Mastic entre éléments et trottoir	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
58	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL			2022		Facade	Allège de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUUEL		SUSPICION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE					Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		-1	2022		Accès chaufferie	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		-1	2022		Machinerie monte charge	Patins de freins	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		-1	2022		Bureau de danse	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		-1	2022		Réserve centre	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		0	2022		Garage tracteurs	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		0	2022		Transformateur	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		0	2022		Réserve du club	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL			2022		Facade	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
6	Chalet Balis	CB CONSEIL			2019									SAVE AMIANTE
4	Cimetière communal	CB CONSEIL			2023		Conciergerie -1 Plaque de support compteur	Plaque de massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cimetière communal	CB CONSEIL			2023		Nouveau cimetière, cabane	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
23	Chemin des Tigelles 7	CB CONSEIL			2023		Local principal	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Chemin des Tigelles 7	CB CONSEIL			2023		Local principal	Pots en fibrociment entreposés	Enlèvement		02/03/2020			SAVE AMIANTE
	Chemin des Tigelles 7	CB CONSEIL			2023		Galerie technique	Tuyau en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Chemin des Tigelles 7	CB CONSEIL			2023		Local principal	Fourreaux en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
24	Chemin des Tigelles 15	CB CONSEIL			2023		Extérieur chambre du fond	Ardoise de rive en fibrociment	Ne pas d'é mousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
25	Chemin des Tigelles 17	CB CONSEIL			2023		Extérieur chambre du fond	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'é mousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
36	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2023		o Hall d'accès aux caves	Panneaux de porte en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2023		-1 Local compteur d'eau et d'électricité	Gaine d'aération en fibrociment	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel			2025		
	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2023		-1 Cave sous escaliers	Gaine d'aération en fibrociment	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel			2025		
	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2023		Local compteur d'eau et d'électricité	Plaque de Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2023		o Hall d'entrée principale	Pilastres en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2023		Toiture supérieure de l'appartement	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2023		Vide ventilé accès par la trappe sous les sanitaires		Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
37	Logement Cinéma	CB CONSEIL			2020									SAVE AMIANTE
39	Comédie Claude Voltaire	CB CONSEIL			2023		Local HVAC/dessous scène	Gaine de ventilation en fibrociment	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Comédie Claude Voltaire	CB CONSEIL			2023		Extérieur/local costumes	Mastic entre châssis et maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Comédie Claude Voltaire	CB CONSEIL			2023		Arrière-scène/ sortie de secours	Porte coupe-feu 3 pièces	Suspect amiante réaliser un échantillonnage avant travaux.					TRAVAUX A LONG TERME
	Comédie Claude Voltaire	CB CONSEIL			2023		Extérieur/local costumes	Mastic du vitrage châssis aluminium	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Comédie Claude Voltaire	CB CONSEIL			2023		Extérieur/pignon droit	Mastic entre seuils en alu et maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Comédie Claude Voltaire	CB CONSEIL			2023		Vide ventilé accès par la trappe sous les sanitaires	Gaine de ventilation en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
10	Cour Amarande 1	CB CONSEIL			2023		Local compteur électrique	Plaque murale en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cour Amarande 1	CB CONSEIL			2023		Extérieur/ côté entrée appartement	Pot en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cour Amarande 1	CB CONSEIL			2023		Extérieur/ côté chambre et séjour	Ardoise de rive en fibrociment	Ne pas d'é mousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cour Amarande 1	CB CONSEIL			2023		Salle de bain	Plaque de type menuiserie trappe de baignoire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
64	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Koala	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Koala	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Koala	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Petite pièce Marsupilami	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Rangement Marsupilami	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Hall étage	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Local stagiaire	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Bébés	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Petit dortoir	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Dortoirs des canard	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Buanderie	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Bureau direction	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Compteur gaz + eau	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2023		Extérieur	Bac à fleur	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
66	Crèche des Colibris	CB CONSEIL			2023		Façade	Mastic d'étanchéité entre maçonnerie et briques de verre	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
65	Crèche Jardin Coccinelles	CB CONSEIL			2021									SAVE AMIANTE

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUUEL		SUSPICION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE					Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
68	Crèche de Joli-bois	CB CONSEIL			2023		Couloir	Panneau de porte en amiante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche de Joli-bois	CB CONSEIL			2023		Laverie	Allège de porte en amiante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
70	Crèche MOOI-BOS	CB CONSEIL	2		2023		Cage d'escalier vers la toiture	Panneau de porte en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche MOOI-BOS	CB CONSEIL	2		2023		Machinerie ascenseur	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche MOOI-BOS	CB CONSEIL	2		2023		Machinerie ascenseur	Fusibles à couteaux au sol	Enlèvement	2024				
67	Crèche Les Libellules	CB CONSEIL			2020									SAVE AMIANTE
63	Crèche Monde et Merveilles				2019									SAVE AMIANTE
71	Crèche Stockel NL	CB CONSEIL			2021									SAVE AMIANTE
69	Crèche Stockel FR				2019									SAVE AMIANTE
52	Cure Saint-Pierre	CB CONSEIL			2023		Toiture	Mastic d'étanchéités +/- 10m - Chrisotile	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cure Saint-Pierre	CB CONSEIL			2023		Grenier ardoises entreposées	Connu comme contenant de l'amiante	Prévoir l'enlèvement à moyen terme			2025		
	Cure Saint-Pierre	CB CONSEIL			2023		Toiture ardoise de toit +/- 250 m2	Connu comme contenant de l'amiante	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
82	Dépôt communal	CB CONSEIL			2023		Sanitaires ouvriers	2 tablettes de fenêtre en massal	Enlèvement		02/03/2020			
	Dépôt communal	CB CONSEIL			2023		Menuiserie 5 plaques	Plaques 240*120*03 (fibrociment)	Enlèvement		02/03/2020			
	Dépôt communal	CB CONSEIL			2023		Chaufferie	1 tablette en massal	Enlèvement	2024				
	Dépôt communal	CB CONSEIL			2023		A-Mécanique façade avant	mastic entre châssis et maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Dépôt communal	CB CONSEIL			2023		A-Jardinerie façade avant	mastic entre châssis et maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Dépôt communal	CB CONSEIL			2023		A façades avant, arrière et latérale	mastic entre châssis et maçonnerie derrière le mastic	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Dépôt communal	CB CONSEIL			2023		B-Administration façade	Mastic de vitrage châssis aluminium	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Dépôt communal	CB CONSEIL			2023		B-Administration cour extérieure	ancien roofing	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
78	École de Stockel	CB CONSEIL			2023		Cave en dessous salle de sport	Calorifuge plâtreux	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel			2025		
	École de Stockel	CB CONSEIL			2023		Chaufferie/cave en dessous salle de sport/grenier	Gaine plâtre fibreux	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel			2025		
	École de Stockel	CB CONSEIL			2023		Côté francophone classes 02,03	Tableau	Aucune action - Contrôle annuel min.			2025		
	École de Stockel	CB CONSEIL			2023		Cave - local compteur électrique	Conduite (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École de Stockel	CB CONSEIL			2023		Compteurs électriques	Conduit d'aération en fibro-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École de Stockel	CB CONSEIL			2023		Classe 3MC	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École de Stockel	CB CONSEIL			2023		Classe de Madame Sylvie	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École de Stockel	CB CONSEIL			2023		Classe 1C	Sous-plafond en menuiserie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École de Stockel	CB CONSEIL			2023		Hall porte-manteaux	Sous-plafond en menuiserie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
79	École de Stokkel	CB CONSEIL			2023		Côté néerlandophone - couloir étage +1	Tableau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
72	École du Centre	CB CONSEIL			2023		Étage 0 : 2 tableaux dans le réfectoire	Tableau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.	2024				
	École du Centre	CB CONSEIL			2023		Étage +1 : local labo	Tableau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.	2024				
	École du Centre	CB CONSEIL			2023		Bar au-dessus du faux plafond (salle de gymnastique)	Calorifuge plâtreux	Réparation et encapsulation (peinture) - Contrôle annuel		13/08/2020			
	École du Centre	CB CONSEIL			2023		Panneaux en carton le long de l'escalier arrière coté crèche.		Pas de trace d'amiante selon CB CONSEIL					
	École du Centre	CB CONSEIL			2023		Local électrique	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Centre	CB CONSEIL			2023		Cagibi au-dessus de la cage d'escalier académie	Panneau sous coupole	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Centre	CB CONSEIL			2023		Bibliothèque	Seuil de porte en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Centre	CB CONSEIL			2023		Cour	Colonnes en amiante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min. Ne pas percer.					TRAVAUX A LONG TERME
77	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2023		Chaufferie	Calorifuge résidus	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2023		Chaufferie	Calorifuge résidus	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2023		Couloir gaine technique	Calorifuge	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2023		Couloir (sous plafond)	Calorifuge 30m	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2023		Ancien local papier	Coude en calorifuge	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2023		Ancien local papier	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL		2020	2023		Niveau -3 réserve fancy-fair et ancien local papier	Calorifuge plâtreux	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel		05/08/2020			
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2023		Salle de gym	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2023		Classe de Madame Anne	Flooflex + colle noire	Encapsulation par un parquet flottant		2022			
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2023		Classe de Madame Anne	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2023		Classe de Madame Dominique	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2023		Étage +1 - bureau directrice	Dalle + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2023		Couloir classe de Madame Anne	Flooflex + colle noire	Encapsulation par un parquet flottant		2022			
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	2		2023		Étage +2 - couloir classes	Mastic de vitrage	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2023		Étage +2 - couloir à côté de la cage d'escalier	Tableau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.		2022			
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2023		Direction	Flooflex + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	2		2023		Couloir classes	Mastic de vitrage châssis aluminium	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
81	École ICMESS	CB CONSEIL			2023		Ensemble des fenêtres	Tablette de fenêtre (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL			2023		Dans différentes classes - anciens tableaux	Tableau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL			Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE	SUSPICION				Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Étage -1 local technique adoucisseur	Conduite (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Chaufferie	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Chaufferie	Conduit d'aération en fibro-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Chaufferie	Fourreau d'aération en amiante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Chaufferie	Calorifuge plâtreux	Contrôle annuel Encapsulation		04/08/2020			TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Compteur gaz	Conduit d'aération en asbeste-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Compteur gaz	Fourreau d'aération en amiante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Compteur gaz	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Compteur gaz	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Classe cuisine	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Local 1 C1	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Grande réserve cuisine	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Réfectoire	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Bureau gérant de la cuisine	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Petite réserve de la cuisine	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Sanitaires	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2023		Local 12 2C	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2023		Bureau des éducateurs Direction	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2023		Local 1B 1C1	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2023		Local 17 Etude	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0<->+1		2023		Palier escalier (droit)	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0<->+1		2023		Palier escalier (gauche)	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2023		PMS	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2023		Sanitaires éducateurs	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2023		Internet	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	1<->2		2023		Palier escalier gauche	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	2		2023		Local 36 4 TQ2	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	1<->2		2023		Palier escalier droit	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	2		2023		Sanitaires	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2023		Logopédie	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2023		Salle de gym	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
80	École ITSSEP	CB CONSEIL			2019									SAVE AMIANTE
73	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	-1		2023		Local électrique	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	-1		2023		Cave (aile gauche)	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Hall entrée (aile ronde)	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe 1A	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe 1C	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe 1ere maternelle	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe 1A	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe 1C	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe 1 accueil	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Rtonde	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe M2 et M3	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe 2C et 3C	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe 2C et 3C	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe 2D et 3D	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe 2D et 3D	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe 2E et 3E	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Garderie	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Garderie	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Sanitaires	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Cuisine	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Direction	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Classe Mariem	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	1		2023		Classe Mariem	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2023		Kot ménage	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL		SUSPICION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE					Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
74	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	-1		2023		Couloir cave réfectoire primaire	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	-1		2023		Cave centrale panneaux solaires	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	-1		2023		Couloir cave réfectoire primaire (cul-de-sac)	Descente d'eau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	-1		2023		Réserve bibliothèque	Floorflex brun foncé + colle noire	Enlèvement			2025		
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	-1		2023		Entrée salle de gym	Tableau en amiante-ciment	Enlèvement	2024				
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Couloir salle de gym	Floorflex + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2023		Psychomotricité	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2023		Judo	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2023		Judo	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2023		Couloir	Floorflex + colle noire	Enlèvement			2025		
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2023		Réserve	Colonne en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2023		Réserve	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2023		Petit grenier	Débris de descente d'eau amiante cim	Enlèvement	2024				
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	3		2023		Grand grenier	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	3		2023		Grand grenier	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	3		2023		Petite Réserve	Plaque de support fusible massal sol	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Secrétariat académie	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe Logopédie	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Hall de passage	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Hall de passage	Floorflex gris + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe de religion	Floorflex gris + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe de religion	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 6A	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 6A	Panneau lave-main	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 6A	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 6B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 6B	Floorflex + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 5B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 5A	Floorflex vert + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Salle des profs	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Classe 3b	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Classe 3A	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Classe 4B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Extérieur	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Classe 1B	Panneau lave-main	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Classe 1B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Classe 2B	Panneau lave-main	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Classe 2B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Classe 2C	Panneau lave-main	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Classe 2C	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Classe 1A	Panneau lave-main	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Classe 1A	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 1C	Floorflex + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 1C	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 4B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 4B	Floorflex rouge + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe polyvalente	Floorflex jaune + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe polyvalente	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 2A	Floorflex vert + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2023		Classe 2A	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Scène (salle de gym)	Fourreau passe câble en amiante cim	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Direction	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2023		Secrétariat	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
75	École Joli Bois Individualisé	CB CONSEIL			2020									SAVE AMIANTE
76	École Mooi-Bos	CB CONSEIL			2021									SAVE AMIANTE
51	Église Saint-Pierre	CB CONSEIL			2019									SAVE AMIANTE

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUUEL		SUSPICION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE					Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
19	Les Petits Pas	CB CONSEIL			2023		w.c. enfants	Gaine d'aération en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
40	Les pilotis	CB CONSEIL			2023		w.c. enfants	Gaine d'aération en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
55	Maison communale	CB CONSEIL			2023		w.c. enfants	Gaine d'aération en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-3		2023		w.c. enfants	Gaine d'aération en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-3		2023		w.c. enfants	Gaine d'aération en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-3	2023			-3 Chaufferie	Calorifuge dans le mur	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL	-2		2023		-2 Réserve atelier	Descente d'eau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-2		2023		-2 Réserve atelier	Descente d'eau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-2		2023		-2 Entrée atelier	Colle noire sur dalle de faux plafond entreposé	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-2	2023			-2 Atelier	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL	-2	2023			-2 Atelier	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL	-2	2023			N° 18 informatique	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL	-2	2023			-2 Couloir	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL	-2	2023			-2 Escalier vers centre culturel	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL	-2		2023		-2 Parking	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-2		2023		-2 Parking centre culturel	Colonnes en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-2		2023		-2 Parking centre culturel	Fourreaux en amiante-ciment dans poutres en béton	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-2		2023		-2 Parking centre culturel	Fourreaux en amiante-ciment dans la maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-2		2023		Couloir vers garage	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL			2023		Façade	Mastic porte entrée principale	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	0		2023		0 Service population-état civil	Colle noire sur dalle de faux plafond	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	0		2023		0 Façade service population- état civil	Mastic de vitrage châssis aluminium	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	0		2023		0 Façade avant	Mastic de vitrage châssis aluminium	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	0		2023		0 Aile gauche	Colle noire sur dalle de faux plafond	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2023		Façade	Mastic de porte d'entrée aile gauche	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	+1		2023		+1 Service des propriétés contentieux	Colle noire sur dalle de faux plafond	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	1		2023		+1 Bureau bourgmestre	Panneaux de menuiserie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	2	2023			+2 Grenier petite salle de réunion face urbanisme	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL	2		2023		+2 Tout l'étage	Colle noire sur dalle de faux plafond	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	2	2023			+2 Grenier bureau bâtiment	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL		2023			+2 Grenier bureau bâtiment	Colle noire sur dalle de faux plafond	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	3		2023		+3 Machinerie ascenseur	Panneaux de sous toiture	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	3		2023		+3 Machinerie ascenseur	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	3		2023		+3 Grenier	Conduit de cheminée en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	3		2023		+3 tour de refroidissement	Ardoise de bardage en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	3		2023		+3 tour de refroidissement	Débris d'ardoise en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	3	2023			+3 Local technique département espace public	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL	4		2023		+4 Grenier	Conduit de cheminée en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-2	2023			-2 Cave à boissons	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL	-2	2023			-2 Archives	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL	-2		2023		-2 Local associations	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL	-2		2023		-2 Local associations	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2025		
	Maison communale	CB CONSEIL	2		2023		+2 Accès tour	Conduit de cheminée en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
54	Nederlandstalige bibliotheek	CB CONSEIL			2019									SAVE AMIANTE
5	Pétanque Club de Joli-Bois	CB CONSEIL			2023		Réserve-bar coffrage perdu	Plaque en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Pétanque Club de Joli-Bois	CB CONSEIL			2023		Cafétéria coffrage perdu	Plaque en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Pétanque Club de Joli-Bois	CB CONSEIL			2023		Zone de jeux coffrage perdu	Plaque en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Pétanque Club de Joli-Bois	CB CONSEIL			2023		Extérieur mastic entre châssis et maçonnerie + mastic du vitrage des châssis	Mastic contenant de l'amiante	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
26	Place du White Star 19	CB CONSEIL			2023		Extérieur pignon central	Ardoise de rive en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Place du White Star 19	CB CONSEIL			2023		Extérieur pignon latéral	Ardoise de bardage en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Place du White Star 19	CB CONSEIL			2023		Local compteur électrique	Plaque murale en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Place du White Star 19	CB CONSEIL			2023		Salle de bain	Plaque de type menuiserie trappe de baignoire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
38	Place du White Star 31	CB CONSEIL			2019									SAVE AMIANTE
50	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	2		2023		Salle de réunion/balcon arrière	Jardinière en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUUEL		SUSPICION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE					Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	2		2023		Bureaux côté façade	Jardinière en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	1		2023		Chambre forte à armes	Porte blindée	Échantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	1		2023		Salle de réunion/terrasse	Jardinière en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	1		2023		Salle de réunion/terrasse	Ardoises entreposées	Enlèvement	2024				
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	0		2023		Extérieur/toitures et pignons	Ardoise de bardage/rides/toiture	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2023		Local entreposage	Panneaux muraux replafoinés	Échantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2023		Machinerie ascenseurs	Porte coupe-feu	Échantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2023		Machinerie ascenseurs	Patins de frein	Échantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2023		Chaufferie	Plaque de type PICAL	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel			2025		
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2023		Chaufferie	Corde amiantée entre plaques PICAL	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel			2025		
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2023		Chaufferie	Joint matériaux inertes de la chaudière	Échantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2023		Chaufferie	Joint de brides	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2023		Chaufferie	Joint de brides compteur d'eau	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2023		Chaufferie	Porte coupe-feu	Échantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2023		Extérieur pourtour du bâtiment	Coffrage perdu poteaux de protection	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	4		2023		Appartement n°4, avant/terrasse	Plaque murale en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	4		2023		Appartement n°4, avant/terrasse	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
28	Rue Dominique De Jonghe 52	CB CONSEIL			2019									SAVE AMIANTE
44	Rue Félix Poels 17	CB CONSEIL			2019									SAVE AMIANTE
45	Rue Félix Poels 19	CB CONSEIL			2019									SAVE AMIANTE
29	Rue François Gay 74	CB CONSEIL			2023		w.c. descente d'eau	Tuyau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 74	CB CONSEIL			2023		Local compteur électrique	Plaque de support compteur en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 74	CB CONSEIL			2023		Toiture	Conduit en amiante ciment	Enlèvement					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 74	CB CONSEIL			2023		Appartement vide WC	Descente d'eau en amiante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
30	Rue François Gay 76	CB CONSEIL			2019									SAVE AMIANTE
32	Rue François Gay 80	CB CONSEIL			2023		Cave compteur électrique	Plaque de Massal, support compteur	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 80	CB CONSEIL			2023		Toiture plate	Roofing suspect	Échantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
33	Rue François Gay 84	CB CONSEIL			2023		Cave avant plaque de support compteur électricité en amiante-ciment	Plaque amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 84	CB CONSEIL			2023		Toiture conduit de cheminée en fibrociment	Tuyau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 84	CB CONSEIL			2023		Salle de bain ardoises en fibrociment	Plaque murale (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
34	Rue François Gay 86	CB CONSEIL		2023			Couloir	Calorifuge sur tuyauteries de chauffage	Enlèvement			2025		
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL			2023		Couloir	Plaque de support compteur en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL		2023			Atelier	Calorifuge sur tuyauterie de chauffage	Enlèvement			2025		
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL		2023			Vestiaire	Calorifuge sur tuyauterie de chauffage	Enlèvement			2025		
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL		2023			Chaufferie	Calorifuge sur tuyauterie de chauffage	Enlèvement			2025		
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL	+2		2023		Chaufferie	Corde amiantée à la chaudière	Enlèvement			2025		
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL	+2		2023		Chaufferie	Plaque en amiante-ciment aux murs et plafond	Enlever lors du désamiantage					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL	+2		2023		Toiture conduit de cheminée en fibrociment	Tuyau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
49	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		0<->1 Cage d'escalier	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		+1 Séjour	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		+1 Cuisine	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		+1 Mur mitoyen	Couvre mur en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		Toiture	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		+1 Grand bureau	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		+1 Salle de bain	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		+1 Chambre	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		1<->2 Cage d'escalier	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		+2 Séjour	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		+2 Salle de bain	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		+2 Chambre	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL	+2		2023		+2 Chambre	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
47	Rue Louis Thys 6	CB CONSEIL			2023		Toiture versant arrière	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
48	Rue Louis Thys 8	CB CONSEIL			2023		w.c.	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
27	Rue René Declercq 76 Académie Arts	CB CONSEIL			2023		Toiture	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue René Declercq 76 Académie Arts	CB CONSEIL			2023		Façade avant	Ardoise de bardage	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue René Declercq 76 Académie Arts	CB CONSEIL			2023		Façade arrière	Ardoise de bardage	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME

WOLUWE-SAINT-PIERRE

PROGRAMME DE GESTION AMIANTE 2024

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante

vendredi 26 janvier 2024



Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe
Avenue Charles Thielemanslaan 93
1150 Bruxelles Brussel

SIPP

N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL		SUSPENSION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE					Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
	Rue René Declercq 76 Académie Arts	CB CONSEIL			2023		Toiture	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	ROFC Stockel	KIWA			2019									SAVE AMIANTE
57	Sport City	CB CONSEIL	-1		2023		Garage	Coude calorifuge	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Sport City	CB CONSEIL	-1		2023		Chaufferie	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Sport City	CB CONSEIL	-1		2023		Salle multisport	Coude calorifuge	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Sport City	CB CONSEIL	-1		2023		Douche multisport	Joint de tuyau en métal d'évacuation	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Sport City	CB CONSEIL	-1		2023		Salle art martial	Coude calorifuge	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Sport City	CB CONSEIL	-1		2023		Couloir d'accès à la salle	Coude calorifuge	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Sport City	CB CONSEIL	-1		2023		Local électrique	Fusibles couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Sport City	CB CONSEIL	-1	2023			Toilette institut de beauté, à généraliser à l'ensemble du plafonnage du bâtiment tant qu'une inspection destructive de l'ensemble du bâtiment n'a pas été réalisé,	Plafonnage	Aucune action - Contrôle annuel min, ne pas percer					TRAVAUX A LONG TERME
	Sport City	CB CONSEIL	EXT		2023		Tribune foot droit	Panneaux en amiante-ciment	Enlèvement			2025		
	Sport City	CB CONSEIL	EXT		2023		Tribune foot gauche	Panneaux en amiante-ciment	Enlèvement			2025		
	Sport City	CB CONSEIL	EXT		2023		Réserve sous-tribune	Ondulé en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min, de pas d'émauser.					TRAVAUX A LONG TERME
62	Villa François Gay	CB CONSEIL			2023		Cave en face de l'escalier – plaque support compteur électrique	Plaque (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
11	Venelle au Palio 11	CB CONSEIL			2023		Extérieur	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'émauser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
12	Venelle au Palio 36	CB CONSEIL			2023		Local compteur électrique	Joint de brides cartonnées sur circulateurs	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle au Palio 36	CB CONSEIL			2023		Extérieur	Jardinières en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle au Palio 36	CB CONSEIL			2023		Ardoise de bardage en fibrociment	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'émauser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
13	Venelle au Palio 41	CB CONSEIL			2023		Terrasse	Jardinières en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle au Palio 41	CB CONSEIL			2023		Terrasse	Ardoise de rive en fibrociment	Ne pas d'émauser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle au Palio 58	CB CONSEIL	1		2023		Local compteur électrique	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
15	Venelle au jeux 15	CB CONSEIL			2019									SAVE AMIANTE
21	Venelle aux jeux 52	CB CONSEIL			2023		Terrasse	Ardoise de toit en fibrociment	Ne pas d'émauser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle aux jeux 52	CB CONSEIL			2023		Extérieur chambre 1	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'émauser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
22	Venelle en Boucle 2	CB CONSEIL			2023		Local compteur électrique	Joint de brides cartonné sur circulateurs	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle en Boucle 2	CB CONSEIL			2023		Extérieur-terrasse	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'émauser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle en Boucle 2	CB CONSEIL			2023		Salle de bain	Plaquettes type menuiserie regarde baignoire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
201	Auberge des Maieurs	CB CONSEIL			2021									SAVE AMIANTE