

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL		SUSPICION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE					Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
36	Avenue de Hinisdael 17-19	CB CONSEIL			2021									
7	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL			2019		-1 Local électrique	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL			2020		-1 Cuve à mazout	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL			2020		-1 Cuve à mazout	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL			2020		-1 Cuve à mazout	Joint de trappe de la cuve à mazout	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL			2020		-1 Chaufferie	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL			2020		-1 Chaufferie	Manchon de conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL			2020		0 Cage d'escalier	Panneaux de cloison en Pical	Aucune action - Contrôle annuelle min, ne pas percer.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL			2020		0 Salle arrière	Mastic de vitrage châssis blanc	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL			2020		+1 Salle céramique	Joint interne de four	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue du Chant d'Oiseau 29	CB CONSEIL			2020		+1 Salle des fours	Joint interne de four	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
41	Avenue Parmentier 179	CB CONSEIL			2019		Cave compteurs électrique	Plaque de Massal/ support compteur	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue Parmentier 179	CB CONSEIL			2019		Toiture	Coiffe de cheminée	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Avenue Parmentier 179	CB CONSEIL			2019		Façade à rue	Ardoises de bardage en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
46	Avenue Rosart 22	CB CONSEIL			2019									
8	Carré aux Platanes 15	CB CONSEIL			2021		Partie extérieure accès aux appartements	Ardoises de bardages et rives en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Carré aux Platanes 15	CB CONSEIL			2021		Local électrique	Plaque mural e en Fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Carré aux Platanes 15	CB CONSEIL			2021		Salle de bains	Plaque de type menuiserie trappe de baignoire	Échantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
9	Carré aux Platanes 16	CB CONSEIL			2021		Partie extérieure accès aux appartements	Ardoises de bardages et rives en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Carré aux Platanes 16	CB CONSEIL			2021		Local électrique	1 Plaque mural e en fibrociment posée au sol	Enlèvement	2022				
	Carré aux Platanes 16	CB CONSEIL			2021		Salle de bains	Plaque de type menuiserie trappe de baignoire	Échantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
59	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2021		Extérieur	Bac à fleur en aminante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2021		Cave	Fusibles couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2021		Cave	Fusibles couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2021		Local technique	Fusibles couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2021		Retour des livres	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2021		Bibliothèque	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
61	CC Crousse	CB CONSEIL			2021		Compteur électrique	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Crousse	CB CONSEIL			2021		Toiture barbecue	Ardoise artificielle (fibrociment)	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CC Crousse	CB CONSEIL			2021		Toiture	Ardoise artificielle (fibrociment)	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
60	CCJB	CB CONSEIL			2020		Local électrique	Panneaux de séparation des cellules	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	CCJB	CB CONSEIL			2020		Machinerie ascenseur	Fusible à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
56	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux au sol	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux au sol	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-3 Cabine HT	Fusibles à couteaux au sol	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-3 Pompe a eau	Coude calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2022		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-3 Réserve	Coude calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2022		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-2 Sanitaire hommes	Coude calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2022		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		0 Groupe de propulseur (médiathèque)	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-3 Escalier de secours	Coude calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2022		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-3 Réserve escalier de secours	Coude calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2022		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		-3 Réserve escalier de secours	Calorifuge	Contrôle annuel, réparation des endroits dégradés			2022		
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		Escalier de secours extérieur	Panneaux intérieur de porte	Aucune action - Contrôle annuel ne pas percer					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		Façade gauche	Mastic entre châssis et maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		Façade droite	Mastic entre châssis et maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		Façade droite	Mastic entre éléments et trottoir	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		Façade droite	Mastic entre éléments et trottoir	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		Façade avant	Mastic entre éléments et trottoir	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre Culturel	CB CONSEIL			2021		Façade avant	Mastic entre éléments et trottoir	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
58	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL			2020		Façade	Allège de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL			2020		-1 Accès chaufferie	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL			2020		-1 Machinerie monte charge	Patins de freins	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° csc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL			Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE	SUSPICION				Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		-1	2020		Bureau de danse	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		-1	2020		Réserve centre	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		0	2020		Garage tracteurs	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		0	2020		Transformateur	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL		0	2020		Réserve du club	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Centre sportif Parc Woluwe	CB CONSEIL			2020		Facade	Tablette de fenêtre en massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
6	Chalet Balis	CB CONSEIL			2019									
4	Cimetière communal	CB CONSEIL			2020		Conciergerie -1 Plaque de support compteur	Plaque de massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cimetière communal	CB CONSEIL			2020		Nouveau cimetière, cabane	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Chemin des Tigelles 7	CB CONSEIL			2019		Local principal	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
23	Chemin des Tigelles 7	CB CONSEIL			2021		Local principal	Pots en fibrociment entresposés	Enlèvement	2020	02/03/2020			
	Chemin des Tigelles 7	CB CONSEIL			2021		Galerie technique	Tuyau en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Chemin des Tigelles 7	CB CONSEIL			2021		Local principal	Fourreaux en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
24	Chemin des Tigelles 15	CB CONSEIL			2021		Extérieur chambre du fond	Ardoise de rive en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
25	Chemin des Tigelles 17	CB CONSEIL			2021		Extérieur chambre du fond	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
36	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2021		o Hall d'accès aux caves	Panneaux de porte en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2020		-1 Local compteur d'eau et d'électricité	Gaine d'aération en fibrociment	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel			2022		
	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2020		-1 Cave sous escaliers	Gaine d'aération en fibrociment	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel			2022		
	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2020		Local compteur d'eau et d'électricité	Plaque de Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2020		o Hall d'entrée principale	Pilastres en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cinéma de STOCKEL	CB CONSEIL			2020		Toiture supérieure de l'appartement	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
37	Logement Cinéma	CB CONSEIL			2020									
39	Comédie Claude Voltaire	CB CONSEIL			2020		Local HVAC/dessous scène	Gaine de ventilation en fibrociment	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Comédie Claude Voltaire	CB CONSEIL			2020		Extérieur/local costumes	Mastic entre châssis et maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Comédie Claude Voltaire	CB CONSEIL			2020		Arrière-scène/ sortie de secours	Porte coupe-feu 3 pièces	Suspect amiante réaliser un échantillonnage avant travaux.					TRAVAUX A LONG TERME
	Comédie Claude Voltaire	CB CONSEIL			2020		Extérieur/local costumes	Mastic du vitrage châssis aluminium	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Comédie Claude Voltaire	CB CONSEIL			2020		Extérieur/pignon droit	Mastic entre seuils en alu et maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
10	Cour Amarande 1	CB CONSEIL			2021		Local compteur électrique	Plaque murale en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cour Amarande 1	CB CONSEIL			2021		Extérieur/ côté entrée appartement	Pot en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cour Amarande 1	CB CONSEIL			2021		Extérieur/ côté chambre et séjour	Ardoise de rive en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cour Amarande 1	CB CONSEIL			2021		Salle de bain	Plaquette de type menuiserie trappe de baignoire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
64	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Koala	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Koala	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Koala	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Petite pièce Marsupilami	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Rangement Marsupilami	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Hall étage	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Local stagiaire	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Bébés	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Petit dortoir	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Dortoirs des canard	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Buanderie	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Bureau direction	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL	2		2020		Compteur gaz + eau	Tabelle en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche du chant d'oiseau	CB CONSEIL			2020		Extérieur	Bac à fleur	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
66	Crèche des Colibris	CB CONSEIL			2020									
65	Crèche Jardin Coccinelles	CB CONSEIL			2021									
68	Crèche de Joli-bois	CB CONSEIL			2020		Couloir	Panneau de porte en amiante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche de Joli-bois	CB CONSEIL			2020		Laverie	Allège de porte en aminante ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
70	Crèche MOOI-BOS	CB CONSEIL	2		2021		Cage d'escalier vers la toiture	Panneau de porte en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche MOOI-BOS	CB CONSEIL	2		2021		Machinerie ascenseur	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Crèche MOOI-BOS	CB CONSEIL	2		2021		Machinerie ascenseur	Fusibles à couteaux au sol	Enlèvement	2022				

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL			Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE	SUSPICION				Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
67	Crèche Les Libellules	CB CONSEIL			2020									
63	Crèche Monde et Merveilles				2019									
71	Crèche Stockel NL	CB CONSEIL			2021									
69	Crèche Stockel FR				2019									
52	Cure Saint-Pierre	CB CONSEIL			2021		Toiture	Mastic d'étanchéités +/- 10m - Chrisotile	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Cure Saint-Pierre	CB CONSEIL			2021		Grenier ardoises entreposées	Connu comme contenant de l'amiante	Prévoir l'enlèvement à moyen terme			2022		
	Cure Saint-Pierre	CB CONSEIL			2021		Toiture ardoise de toit +/- 250 m2	Connu comme contenant de l'amiante	Ne pas d'érouser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
82	Dépôt communal	CB CONSEIL			2021		Sanitaires ouvriers	2 tablettes de fenêtre en massal	Enlèvement	2020	02/03/2020			
	Dépôt communal	CB CONSEIL			2021		Menuiserie 5 plaques	Plaques 240*120*,03 (fibrociment)	Enlèvement	2020	02/03/2020			
	Dépôt communal	CB CONSEIL			2021		Chaufferie	1 tablette en massal	Enlèvement	2022				
78	École de Stockel	CB CONSEIL			2021		Cave en dessous salle de sport	Calorifuge plâtreux	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel			2022		
	École de Stockel	CB CONSEIL			2021		Chaufferie/cave en dessous salle de sport/grenier	Gaine plâtre fibreux	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel			2022		
	École de Stockel	CB CONSEIL			2021		Côté francophone classes 02,03	Tableau	Aucune action - Contrôle annuel min.			2022		
	École de Stockel	CB CONSEIL			2021		Cave - local compteur électrique	Conduite (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École de Stockel	CB CONSEIL			2021		Compteurs électriques	Conduit d'aération en fibro-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École de Stockel	CB CONSEIL			2021		Classe 3MC	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				TRAVAUX A LONG TERME
	École de Stockel	CB CONSEIL			2021		Classe de Madame Sylvie	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				TRAVAUX A LONG TERME
	École de Stockel	CB CONSEIL			2021		Classe 1C	Sous-plafond en menuiserie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École de Stockel	CB CONSEIL			2021		Hall porte-manteaux	Sous-plafond en menuiserie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
79	École de Stokkel	CB CONSEIL			2021		Côté néerlandophone - couloir étage +1	Tableau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				TRAVAUX A LONG TERME
72	École du Centre	CB CONSEIL			2020		Étage 0 : 2 tableaux dans le réfectoire	Tableau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École du Centre	CB CONSEIL			2020		Étage +1 : local labo	Tableau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École du Centre	CB CONSEIL					Bar au-dessus du faux plafond (salle de gymnastique)	Calorifuge plâtreux	Réparation et encapsulation (peinture) - Contrôle annuel	2020	13/08/2020			
	École du Centre	CB CONSEIL			2019		Panneaux en carton le long de l'escalier arrière coté crèche.		Pas de trace d'amiante selon CBE,					
	École du Centre	CB CONSEIL					Local électrique	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École du Centre	CB CONSEIL					Cagibi au-dessus de la cage d'escalier académie	Panneau sous coupole	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Centre	CB CONSEIL					Bibliothèque	Seuil de porte en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
77	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2020		Niveau -1 réserve fancy-fair et ancien local papier	Calorifuge plâtreux	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel	2021	05/08/2020			
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2020		Étage +1 - couloir de la salle de gymnastique	Dalle + colle noire	Réparation des parties abimées - Contrôle annuel	2020	02/03/2020			TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2020		Étage +1 - bureau directrice	Dalle + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2019		Étage +2 - couloir à côté de la cage d'escalier	Tableau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.	2020	02/03/2020			
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2019		Couloir extérieur cuisine	Bac à fleurs en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.	2020	02/03/2020			
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL			2020		Étage +1 - classes de Mme Dominique et de mme Ann	Tableau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2020		Chaufferie	Calorifuge	Contrôle annuel Encapsulation					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2020		Chaufferie	Calorifuge	Contrôle annuel Encapsulation					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2020		Couloir gaine technique	Calorifuge	Contrôle annuel Encapsulation					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2020		Couloir (sous plafond)	Calorifuge	Contrôle annuel Encapsulation					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2020		Ancien local papier	Coude en calorifuge	Contrôle annuel Encapsulation					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	-1		2020		Ancien local papier	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2020		Salle de gym	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2020		Classe de Madame Anne	Flooflex + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2020		Classe de Madame Anne	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2020		Classe de Madame Dominique	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	1		2020		Direction	Flooflex + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École du Chant d'Oiseau	CB CONSEIL	2		2020		Couloir classes	Mastic de vitrage châssis aluminium	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
81	École ICMES	CB CONSEIL			2020		Ensemble des fenêtres	Tablette de fenêtre (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMES	CB CONSEIL			2020		Dans différentes classes - anciens tableaux	Tableau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École ICMES	CB CONSEIL			2020		Étage -1 local technique adoucisseur	Conduite (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMES	CB CONSEIL	-1		2020		Chaufferie	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMES	CB CONSEIL	-1		2020		Chaufferie	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMES	CB CONSEIL	-1		2020		Chaufferie	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMES	CB CONSEIL	-1		2020		Chaufferie	Calorifuge plâtreux	Contrôle annuel Encapsulation	2020	04/08/2020			
	École ICMES	CB CONSEIL	-1		2020		Compteur gaz	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMES	CB CONSEIL	-1		2020		Compteur gaz	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMES	CB CONSEIL	-1		2020		Compteur gaz	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMES	CB CONSEIL	-1		2020		Compteur gaz	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL		SUSPICION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE					Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2020		Classe cuisine	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2020		Local 1 C1	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2020		Grande réserve cuisine	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2020		Réfectoire	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2020		Bureau gérant de la cuisine	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2020		Petite réserve de la cuisine	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2020		Sanitaires	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	-1		2020		Local 12 2C	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2020		Bureau des éducateurs Direction	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2020		Local 1B 1C1	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2020		Local 17 Étude	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0<+1		2020		Palier escalier (droit)	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0<+1		2020		Palier escalier (gauche)	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2020		PMS	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2020		Sanitaires éducateurs	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2020		Internet	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	1<+2		2020		Palier escalier gauche	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	2		2020		Local 36 4 TQ2	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	1<+2		2020		Palier escalier droit	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	2		2020		Sanitaires	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École ICMESS	CB CONSEIL	0		2020		Logopédie	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
80	École ITSSSEP	CB CONSEIL												
73	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	-1		2020		Local électrique	Fustibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	-1		2020		Cave (aile gauche)	Fustibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Hall entrée (aile ronde)	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe 1A	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe 1C	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe 1ere maternelle	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe 1A	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe 1C	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe 1 accueil	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Ronde	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe M2 et M3	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe 2C et 3C	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe 2C et 3C	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe 2D et 3D	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe 2D et 3D	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe 2E et 3E	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Garderie	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Garderie	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Sanitaires	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Cuisine	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Direction	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Classe Mariem	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	1		2020		Classe Mariem	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Maternel	CB CONSEIL	0		2020		Kot ménage	Tablette en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
74	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	-1		2020		Couloir cave réfectoire primaire	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	-1		2020		Cave centrale panneaux solaires	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	-1		2020		Couloir cave réfectoire primaire (cul-de-sac)	Descente d'eau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	-1		2020		Réserve bibliothèque	Floorflex brun foncé + colle noire	Enlèvement			2022		
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	-1		2020		Entrée salle de gym	Tableau en amiante-ciment	Enlèvement	2022				
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Couloir salle de gym	Flooflex + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2020		Psychomotricité	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2020		Judo	Tableau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.	2022				
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2020		Judo	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2020		Couloir	Flooflex + colle noire	Enlèvement			2022		

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL		SUSPICION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE					Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2020		Réserve	Colonne en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2020		Réserve	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	2		2020		Petit grenier	Débris de descente d'eau amiante cim	Enlèvement	2022		2022		
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	3		2020		Grand grenier	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	3		2020		Grand grenier	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	3		2020		Petite Réserve	Plaque de support fusible massal sol	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Secrétariat académie	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe Logopédie	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Hall de passage	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Hall de passage	Flooflex gris + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe de religion	Flooflex gris + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe de religion	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 6A	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 6A	Panneau lave-main	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 6A	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 6B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 6B	Flooflex + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 5B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 5A	Flooflex vert + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Salle des profs	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Classe 3b	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Classe 3A	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Classe 4B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Extérieur	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Classe 1B	Panneau lave-main	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Classe 1B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Classe 2B	Panneau lave-main	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Classe 2B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Classe 2C	Panneau lave-main	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Classe 2C	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Classe 1A	Panneau lave-main	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Classe 1A	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 1C	Flooflex + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 1C	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 4B	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 4B	Flooflex rouge + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe polyvalente	Flooflex jaune + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe polyvalente	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 2A	Flooflex vert + colle noire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	1		2020		Classe 2A	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Scène (salle de gym)	Fourreau passe câble en amiante cim	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Direction	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	École Joli Bois Primaire	CB CONSEIL	0		2020		Secrétariat	Panneaux mureaux en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
75	École Joli Bois Individualisé	CB CONSEIL			2020									
76	École Mooi-Bos	CB CONSEIL												
51	Église Saint-Pierre	CB CONSEIL			2019									
43	La glisse au linge	CB CONSEIL			2020		-1 Cave compteurs électrique	Plaque de massal support compteur	Aucune action - Contrôle annuel min, ne pas percer					TRAVAUX A LONG TERME
	La glisse au linge	CB CONSEIL			2020		+4 Toiture	Coiffe de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	La glisse au linge	CB CONSEIL			2020		+3 Façade à rue	Ardoise de bardage en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min, ne pas d'émousser					TRAVAUX A LONG TERME
42	Le Coup de Pouce	CB CONSEIL			2019		w.c. conduits en amiante-ciment	Tuyau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Le Coup de Pouce	CB CONSEIL			2019		w.c. conduits en amiante-ciment	Tuyau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Le Coup de Pouce	CB CONSEIL			2019		Toiture ardoise en amiante-ciment +/- 20 m2	Ardoise en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
19	Les Petits Pas	CB CONSEIL			2019		w.c. enfants	Gaine d'aération en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
40	Les pilotis	CB CONSEIL			2020		3 regards de cheminée en fibrociment	Connu comme contenant de l'amiante	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
55	Maison communale	CB CONSEIL			2020		-3 Chaufferie	Panneau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		-3 Chaufferie	Regard de cheminée en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL			Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE	SUSPICION				Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		- 3 Chaufferie	Regard de cheminée en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL		2020			- 3 Chaufferie	Calorifuge dans le mur	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		-2 Réserve atelier	Descente d'eau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		-2 Réserve atelier	Descente d'eau en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		-2 Entrée atelier	Colle noire sur dalle de faux plafond entreposé	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL		2020			-2 Atelier	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Maison communale	CB CONSEIL		2020			-2 Atelier	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Maison communale	CB CONSEIL		2020			N° 18	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Maison communale	CB CONSEIL		2020			-2 Couloir	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Maison communale	CB CONSEIL		2020			- 2 Escalier vers centre culturel	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		-2 Parking	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		-2 Parking centre culturel	Colonnes en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		-2 Parking centre culturel	Fourreaux en amiante-ciment dans poutres en béton	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		-2 Parking centre culturel	Fourreaux en amiante-ciment dans la maçonnerie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		Façade	Mastic porte entrée principale	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		0 Service population-état civil	Colle noire sur dalle de faux plafond	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		0 Façade service population- état civil	Mastic de vitrage châssis aluminium	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		0 Façade avant	Mastic de vitrage châssis aluminium	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		0 Aile gauche	Colle noire sur dalle de faux plafond	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		Façade	Mastic de porte d'entrée aile gauche	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		+1 Service des propriétés contentieux	Colle noire sur dalle de faux plafond	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		+1 Bureau bourgmestre	Panneaux de menuiserie	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL		2020			+2 Grenier petite salle de réunion face urbanisme	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		+2 Tout l'étage	Colle noire sur dalle de faux plafond	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL		2020			+2 Grenier bureau bâtiment	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		+3 Machinerie ascenseur	Panneaux de sous toiture	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		+3 Machinerie ascenseur	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		+3 Grenier	Conduit de cheminée en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		+3 tour de refroidissement	Ardoise de bardage en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		+3 tour de refroidissement	Débris d'ardoise en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL		2020			+3 Local technique département espace public	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		+4 Grenier	Conduit de cheminée en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL		2020			-2 Cave à boissons	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Maison communale	CB CONSEIL		2020			-2 Archives	Calorifuge	Réparation et encapsulation - Contrôle annuel min.			2022		
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		-2 Local associations	Conduit d'aération en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison communale	CB CONSEIL			2020		+2 Accès tour	Conduit de cheminée en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison des jeunes CO	CB CONSEIL			2019		Ensemble des tablettes de fenêtres à tous les étages	Tablette de fenêtre (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Maison des jeunes CO	CB CONSEIL			2019		Pilier étages 0 et +1	Coffrage perdu (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
54	Nederlandstalige bibliotheek	CB CONSEIL			2019									
5	Pétanque Club de Joli-Bois	CB CONSEIL			2021		Réserve-bar coffrage perdu	Plaque en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Pétanque Club de Joli-Bois	CB CONSEIL			2021		Cafétéria coffrage perdu	Plaque en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Pétanque Club de Joli-Bois	CB CONSEIL			2021		Zone de jeux coffrage perdu	Plaque en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Pétanque Club de Joli-Bois	CB CONSEIL			2021		Extérieur mastic entre châssis et maçonnerie + mastic du vitrage des châssis	Mastic contenant de l'amiante	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
26	Place du White Star 19	CB CONSEIL			2021		Extérieur pignon central	Ardoise de rive en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Place du White Star 19	CB CONSEIL			2021		Extérieur pignon latéral	Ardoise de bardage en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Place du White Star 19	CB CONSEIL			2021		Local compteur électrique	Plaque murale en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Place du White Star 19	CB CONSEIL			2021		Salle de bain	Plaquette de type menuiserie trappe de baignoire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
38	Place du White Star 31	CB CONSEIL			2019									TRAVAUX A LONG TERME
50	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	2		2021		Salle de réunion/balcon arrière	Jardinière en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	2		2021		Bureaux côté façade	Jardinière en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	1		2021		Chambre forte à armes	Porte blindée	Échantillon avant travaux					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	1		2021		Salle de réunion/terrasse	Jardinière en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	1		2021		Salle de réunion/terrasse	Ardoises entreposées	Enlèvement	2022				TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL			2021		Extérieur/toitures et pignons	Ardoise de bardage/rides/toiture	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL			SUSPICION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE						Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	0		2021		Local entreposage	Panneaux muraux replafonnés	Echantillon avant travaux						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2021		Machinerie ascenseurs	Porte coupe-feu	Echantillon avant travaux						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2021		Machinerie ascenseurs	Patins de frein	Echantillon avant travaux						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2021		Chaufferie	Plaque de type PICAL	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel				2022		
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2021		Chaufferie	Corde amiantée entre plaques PICAL	Encapsulation (enduit fixant) - Contrôle annuel				2022		
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2021		Chaufferie	Joint matériaux inertes de la chaudière	Echantillon avant travaux						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2021		Chaufferie	Joint de brides	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2021		Chaufferie	Joint de brides compteur d'eau	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2021		Chaufferie	Porte coupe-feu	Echantillon avant travaux						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	5		2021		Extérieur pourtour du bâtiment	Coffrage perdu poteaux de protection	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	4		2021		Appartement n°4, avant/terrasse	Plaque murale en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue David van Bever 6	CB CONSEIL	4		2021		Appartement n°4, avant/terrasse	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
28	Rue Dominique De Jonghe 52	CB CONSEIL			2019										
44	Rue Félix Poels 17	CB CONSEIL			2019										
45	Rue Félix Poels 19	CB CONSEIL			2019										
29	Rue François Gay 74	CB CONSEIL			2019		w.c. descente d'eau	Tuyau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 74	CB CONSEIL			2019		Local compteur électrique	Plaque de support compteur en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 74	CB CONSEIL			2019		Toiture	Conduit en amiante ciment	Enlèvement						TRAVAUX A LONG TERME
30	Rue François Gay 76	CB CONSEIL			2019										TRAVAUX A LONG TERME
32	Rue François Gay 80	CB CONSEIL			2020		Cave compteur électrique	Plaque de Massal, support compteur	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 80	CB CONSEIL			2020		Toiture plate	Roofing suspect	Echantillon avant travaux						TRAVAUX A LONG TERME
33	Rue François Gay 84	CB CONSEIL			2021		Cave avant plaque de support compteur électricité en amiante-ciment	Plaque amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 84	CB CONSEIL			2021		Toiture conduit de cheminée en fibrociment	Tuyau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 84	CB CONSEIL			2021		Salle de bain ardoises en fibrociment	Plaque murale (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
34	Rue François Gay 86	CB CONSEIL		2021			Couloir	Calorifuge sur tuyauteries de chauffage	Enlèvement				2022		
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL			2021		Couloir	Plaque de support compteur en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL		2021			Atelier	Calorifuge sur tuyauterie de chauffage	Enlèvement				2022		
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL		2021			Vestiaire	Calorifuge sur tuyauterie de chauffage	Enlèvement				2022		
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL		2021			Chaufferie	Calorifuge sur tuyauterie de chauffage	Enlèvement				2022		
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL		2021			Chaufferie	Corde amiantée à la chaudière	Enlèvement				2022		
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL			2021		Chaufferie	Plaque en amiante-ciment aux murs et plafond	Enlever lors du désamiantage						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue François Gay 86	CB CONSEIL			2021		Toiture conduit de cheminée en fibrociment	Tuyau (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
49	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		0<->1 Cage d'escalier	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		+1 Séjour	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		+1 Cuisine	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		+1 Mur mitoyen	Couvre mur en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		Toiture	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		+1 Grand bureau	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		+1 Salle de bain	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		+1 Chambre	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		1<->2 Cage d'escalier	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		+2 Séjour	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		+2 Salle de bain	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		+2 Chambre	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue Louis Thys 4	CB CONSEIL			2020		+2 Chambre	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
47	Rue Louis Thys 6	CB CONSEIL			2021		Toiture versant arrière	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
48	Rue Louis Thys 8	CB CONSEIL			2019		w.c.	Tablette intérieure de fenêtre en Massal	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
27	Rue René Declercq 76 Académie Arts	CB CONSEIL			2020		Toiture	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue René Declercq 76 Académie Arts	CB CONSEIL			2020		Façade avant	Ardoise de bardage	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue René Declercq 76 Académie Arts	CB CONSEIL			2020		Façade arrière	Ardoise de bardage	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Rue René Declercq 76 Académie Arts	CB CONSEIL			2020		Toiture	Conduit de cheminée en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	ROFC Stockel	KIWA			2019										
57	Sport City	CB CONSEIL	-1		2020		Chaufferie	Fusibles à couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Sport City	CB CONSEIL	-1		2020		Douche multisport	Joint de tuyau en métal d'évacuation	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME
	Sport City	CB CONSEIL	-1		2020		Local électrique	Fusibles couteaux	Aucune action - Contrôle annuel min.						TRAVAUX A LONG TERME

**WOLUWE-SAINT-PIERRE**

**PROGRAMME DE GESTION AMIANTE 2021**

Action à entreprendre à court terme
Action à entreprendre à moyen terme
Pas d'action dans l'immédiat
Pas de trace d'amiante



**mercredi 29 septembre 2021**

**SIPP**

N° esc	Etablissement	Firme	ETAG	DATE EVALUATION ANNUEL		SUSPENSION	Localisation	Description des produits	Traitement/Recommandation expert	TRAVAUX COURS TERME		TRAVAUX MOYEN TERME		TRAVAUX A LONG TERME
				FRIABLE	NON FRIABLE					Prévision	Date d'exécution	Prévision	Date d'exécution	
	Sport City	CB CONSEIL	-1	2020			Toilette institut de beauté, à généraliser à l'ensemble du plafonnage du bâtiment tant qu'une inspection destructive de l'ensemble du bâtiment n'a pas été réalisée,	Plafonnage	Aucune action - Contrôle annuel min, ne pas percer					TRAVAUX A LONG TERME
	Sport City	CB CONSEIL	EXT	2020			Tribune lot droit	Panneaux en amiante-ciment	Enlèvement			2022		
	Sport City	CB CONSEIL	EXT	2020			Tribune lot gauche	Panneaux en amiante-ciment	Enlèvement			2022		
	Sport City	CB CONSEIL	EXT		2020		Réserve sous-tribune	Ondulé en amiante-ciment	Aucune action - Contrôle annuel min, de pas d'émousser.					TRAVAUX A LONG TERME
62	Villa François Gay	CB CONSEIL			2021		Cave en face de l'escalier - plaque support compteur électrique	Plaque (fibrociment)	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
11	Venelle au Palio 11	CB CONSEIL			201		Extérieur	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
12	Venelle au Palio 36	CB CONSEIL			2021		Local compteur électrique	Joint de brides cartonnées sur circulateurs	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle au Palio 36	CB CONSEIL			2021		Extérieur	3 Jardinières en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle au Palio 36	CB CONSEIL			2021		Ardoise de bardage en fibrociment	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
13	Venelle au Palio 41	CB CONSEIL			2021		Terrasse	Jardinières en fibrociment	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle au Palio 41	CB CONSEIL			2021		Terrasse	Ardoise de rive en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
15	Venelle au jeux 15	CB CONSEIL			2019									
21	Venelle aux jeux 52	CB CONSEIL			2021		Terrasse	Ardoise de toit en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle aux jeux 52	CB CONSEIL			2021		Extérieur chambre 1	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
22	Venelle en Boucle 2	CB CONSEIL			2021		Local compteur électrique	Joint de brides cartonné sur circulateurs	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle en Boucle 2	CB CONSEIL			2021		Extérieur-terrasse	Ardoise de bardage en fibrociment	Ne pas d'émousser à haute pression - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME
	Venelle en Boucle 2	CB CONSEIL			2021		Salle de bain	Plaquettes type menuiserie regarde baignoire	Aucune action - Contrôle annuel min.					TRAVAUX A LONG TERME